

| Cuadrados    |       |       |       |        |                    |       |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|
| Medida       |       |       | Peso  |        | Area de la seccion |       |
|              | pulg  | mm    | kg/m  | lb/pie | mm2                | pulg2 |
| <b>3/8</b>   | 0,375 | 9,53  | 0,71  | 0,48   | 90,73              | 0,14  |
| <b>1/2</b>   | 0,500 | 12,7  | 1,26  | 0,85   | 161,29             | 0,25  |
| <b>5/8</b>   | 0,625 | 15,88 | 1,98  | 1,33   | 252,02             | 0,39  |
| <b>3/4</b>   | 0,750 | 19,05 | 2,85  | 1,91   | 362,9              | 0,56  |
| <b>1</b>     | 1,000 | 25,4  | 5,06  | 3,4    | 645,16             | 1,00  |
| <b>1 1/4</b> | 1,250 | 31,75 | 7,9   | 5,31   | 1008,06            | 1,56  |
| <b>1 1/2</b> | 1,500 | 38,1  | 11,38 | 7,65   | 1451,61            | 2,25  |
| <b>2</b>     | 2,000 | 50,8  | 20,24 | 13,6   | 2580,64            | 4,00  |
| <b>2 1/2</b> | 2,500 | 63,5  | 31,62 | 21,25  | 4032,25            | 6,25  |
| <b>3</b>     | 3,000 | 76,2  | 45,53 | 30,59  | 5806,44            | 9,00  |